

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DFD.25.02.03.727-26 - DATA: 03/02/2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL 01

Informações da formalização da demanda	
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Setor:	DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Ordenador:	SIBELILSON GOMES DE FREITAS
Responsável:	SIBELILSON GOMES DE FREITAS
Categoria:	SERVIÇO
Grau de prioridade:	MÉDIO

Descrição do objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE

Justificativa da contratação
<p>A prestação de serviço de manutenção de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do município de Barreira/CE se faz necessária para garantir o bom funcionamento dos equipamentos de climatização utilizados no ambiente de trabalho. Com a realização periódica da manutenção, é possível prevenir possíveis falhas e garantir a qualidade do ar, proporcionando um ambiente mais saudável e confortável para os servidores e visitantes da secretaria.</p> <p>Além disso, a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado contribui para a redução de gastos com energia elétrica, uma vez que equipamentos em bom estado de conservação tendem a consumir menos energia. Dessa forma, a contratação desse serviço visa não apenas garantir o conforto e bem-estar dos usuários do ambiente, mas também promover a economia de recursos públicos, otimizando o uso dos equipamentos de climatização da Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Barreira/CE.</p>

Especificações dos itens e quantitativos			
Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	25
2	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 7.000 OU 30.000 BTUS SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 18.000 OU 30.000 BTUS	UNIDADE	8
3	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	5
4	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	10
5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	8
6	SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B E TROCA DE COMPRESSOR DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR SPLIT DE 18 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
7	SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
8	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	10

Sibelilson

9	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	4
10	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
11	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
12	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
13	SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
14	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
15	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
16	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	4
17	SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
18	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS.. SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS	UNIDADE	2
19	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS	UNIDADE	8

Barreira-CE, 3 de Fevereiro de 2025.


 Sibelilson Gomes de Freitas
 Secretário(a)
 006/2025-GP



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DFD.25.02.03.92B-27 - DATA: 03/02/2025

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS
Nº 04

Informações da formalização da demanda	
Secretaria:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor:	EDUCAÇÃO
Ordenador:	ALAN LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
Responsável:	ALAN LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
Categoria:	SERVIÇO
Grau de prioridade:	MÉDIO

Descrição do objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE

Justificativa da contratação
<p>A manutenção de ar condicionado é essencial para garantir o conforto e bem-estar dos alunos, professores e demais funcionários da Secretaria de Educação e Cultura do município de Barreira/CE. Com a constante utilização dos aparelhos de ar condicionado, é fundamental realizar a manutenção preventiva e corretiva para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, evitando assim possíveis problemas que possam interferir no ambiente de aprendizado e trabalho.</p> <p>Além disso, a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado contribui para a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia elétrica e, conseqüentemente, os custos operacionais da Secretaria de Educação e Cultura. Com um contrato de prestação de serviço de manutenção de ar condicionado, é possível garantir a qualidade do ar, a durabilidade dos equipamentos e o conforto térmico dos ambientes, promovendo assim um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades educacionais e culturais no município de Barreira/CE.</p>

Especificações dos itens e quantitativos			
Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	35
2	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS	UNIDADE	5
3	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	4
4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	18
5	SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B E TROÇA DE COMPRESSOR DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS	UNIDADE	3
6	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	16
7	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
8	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS..	UNIDADE	1



	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS		
9	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
10	SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
11	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
12	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	3
13	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS.. SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS	UNIDADE	2
14	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS	UNIDADE	16

Barreira-CE, 3 de Fevereiro de 2025.



Alan Lucas de Oliveira Lima
Secretário(a)
010/2025-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmbarreira/dfd>
CHAVE: 92bb070d6bb28ed865642b5721b91b11



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DFD.25.02.03.367-28 - DATA: 03/02/2025



Informações da formalização da demanda	
Secretaria:	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Setor:	FINANÇAS
Ordenador:	HUMBERTO JULIÃO DE FREITAS
Responsável:	HUMBERTO JULIÃO DE FREITAS
Categoria:	SERVIÇO
Grau de prioridade:	MÉDIO


Descrição do objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE

Justificativa da contratação
<p>A manutenção de ar condicionado é essencial para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e proporcionar um ambiente de trabalho adequado para os servidores da Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento do município de Barreira/CE. Com a prestação deste serviço, será possível garantir a climatização adequada dos ambientes, evitando problemas de superaquecimento ou falhas no sistema de refrigeração, o que poderia comprometer a produtividade e o conforto dos funcionários.</p> <p>Além disso, a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado contribui para a prolongação da vida útil dos equipamentos, evitando gastos desnecessários com reparos emergenciais ou a substituição de aparelhos danificados. Dessa forma, a contratação deste serviço se mostra como uma medida preventiva e econômica para a Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento, garantindo a eficiência e a durabilidade dos equipamentos de climatização utilizados no ambiente de trabalho.</p>

Especificações dos itens e quantitativos			
Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	20
2	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS	UNIDADE	8
3	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
4	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	12
5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	5
6	SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B E TROCA DE COMPRESSOR DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS	UNIDADE	2
7	SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
8	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	5

9	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
10	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
11	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
12	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
13	SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
14	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
15	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
16	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	2
17	SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
18	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS.. SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS	UNIDADE	2

Barreira-CE, 3 de Fevereiro de 2025.


Humberto Julião de Freitas
Secretário(a)
001/2025-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmbarreira/dfd>
CHAVE: 367c9ae075bd4d63b91356f0206bebe5





DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

DFD.25.02.03.78F-29 - DATA: 03/02/2025

Informações da formalização da demanda	
Secretaria:	SECRETARIA DE SAÚDE
Sector:	SAÚDE
Ordenador:	IZABEL CRISTINA DE ARAUJO ALVES
Responsável:	IZABEL CRISTINA DE ARAUJO ALVES
Categoria:	SERVIÇO
Grau de prioridade:	MÉDIO

Descrição do objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE


Justificativa da contratação
<p>A prestação de serviço de manutenção de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Barreira/CE se justifica pela importância de garantir um ambiente saudável e adequado para o funcionamento dos equipamentos de refrigeração nas unidades de saúde. A manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado é fundamental para assegurar a qualidade do ar e o conforto térmico dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde que frequentam esses espaços.</p> <p>Além disso, a manutenção preventiva dos sistemas de ar condicionado contribui para a preservação dos equipamentos, prolongando sua vida útil e evitando gastos desnecessários com reparos emergenciais. Com a contratação de uma empresa especializada nesse tipo de serviço, a Secretaria de Saúde de Barreira/CE poderá garantir a eficiência e o bom funcionamento dos aparelhos de refrigeração, proporcionando um ambiente mais saudável e confortável para todos os usuários das unidades de saúde do município.</p>

Especificações dos itens e quantitativos			
Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	35
2	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 7.000 OU 30.000 BTUS SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 18.000 OU 30.000 BTUS	UNIDADE	5
3	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	4
4	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	7
5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUÍDO EM AR SPLIT DE 07.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUÍDO EM AR SPLIT DE 07000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	12
6	SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B E TROCA DE COMPRESSOR DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR SPLIT DE 18 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
7	SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
8	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	10



9	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	3
10	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
11	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR PLSIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
12	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
13	SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	2
14	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
15	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
16	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	3
17	SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
18	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS.. SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS	UNIDADE	3
19	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS	UNIDADE	7

Barreira-CE, 3 de Fevereiro de 2025.


Izabel Cristina de Araujo Alves
Secretário(a)
009/2025-GP





DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)
 DFD.25.02.03.9E0-30 - DATA: 03/02/2025

Informações da formalização da demanda	
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Setor:	ASSISTENCIA SOCIAL
Ordenador:	ANTONIA JANIELLI NOGUEIRA FRANCALINO
Responsável:	ANTONIA JANIELLI NOGUEIRA FRANCALINO
Categoria:	SERVIÇO
Grau de prioridade:	MÉDIO

Descrição do objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE

Justificativa da contratação

A prestação de serviço de manutenção de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do município de Barreira/CE se faz necessária para garantir o bom funcionamento dos equipamentos de climatização, proporcionando um ambiente adequado e confortável para os servidores e usuários que frequentam o local. Além disso, a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado contribui para a conservação dos equipamentos, prolongando sua vida útil e evitando possíveis danos que poderiam comprometer o trabalho desenvolvido pela Secretaria.

A contratação desse serviço especializado também visa garantir a eficiência energética dos equipamentos, promovendo a economia de recursos públicos ao evitar o desperdício de energia elétrica. Com a manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado, é possível identificar e corrigir eventuais problemas de funcionamento, garantindo assim um melhor desempenho dos equipamentos e reduzindo os custos com reparos emergenciais. Dessa forma, a contratação desse serviço se mostra fundamental para assegurar o pleno funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, proporcionando um ambiente de trabalho adequado e contribuindo para a eficiência dos serviços prestados à população.

Especificações dos itens e quantitativos			
Seq.	Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	30
2	SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 7.000 OU 30.000 BTUS SERVIÇO DE CARGA DE GÁS FLUIDO R22 OU 410 SPLIT DE 18.000 OU 30.000 BTUS	UNIDADE	10
3	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	20
4	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR SPLIT DA UNIDADE INTERNA E EXTERNA DE 9.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	15
5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM TODO MATERIAL INCLUSO EM AR SPLIT DE 07000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	10
6	SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA COM GÁS 141B E TROCA DE COMPRESSOR DEVIDAMENTE INSTALADO EM AR SPLIT DE 9.000 OU 12.000 BTUS	UNIDADE	2
7	SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
8		UNIDADE	5



	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS		
9	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA DEVIDAMENTE INSTALADA EM AR SPLIT DE 7.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
10	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
11	SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE HÉLICE CONDENSADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	1
12	SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE SERPENTINA CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
13	SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA DO EVAPORADOR AR DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	2
14	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS.. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DE CONDENSADOR DE AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
15	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	2
16	SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA DE VENTILADOR DO EVAPORADOR AR SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS	UNIDADE	2
17	SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS .. SERVIÇO DE TROCA TRUBINA DO EVAPORADOR DE AR DE 18.000 A 30.000 BTUS	UNIDADE	1
18	SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS.. SERVIÇO TROCA DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DO AR SPLIT DE 9.000 A 12.00 BTUS	UNIDADE	2
19	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES VARIADOS EM AR SPLIT DE 7 A 300.000 BTUS	UNIDADE	8





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

RUA LÚCIO TORRES, 622 - CENTRO - CEP: 62795-000 - BARREIRA\CE CNPJ: 12.459.632/0001-05
Tel: (85) 9.9414-310 - Email: gabinete.pmb.ce@gmail.com - Site: www.barreira.ce.gov.br

Barreira-CE, 3 de Fevereiro de 2025.

Antonia Janjelli Nogueira Francalino

Antonia Janjelli Nogueira Francalino

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social Social
0022025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

<https://transparencia.acontratacao.com.br/pmbarreira/dfd>

CHAVE: 9e0aaef6b914a9091beaaec19cc2e34

