



Governo Municipal de
Barreira

ANEXO I - ORÇAMENTO BÁSICO, CONTENDO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PLANILHAS DE CUSTOS E DEMAIS INFORMAÇÕES INERENTES A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, E PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.



Rua Lúcio Torres, 622, Centro, Barreira-CE; CEP nº. 62.795-000
CNPJ: 12.459.632/0001-05; CGF: 06.091.803-9
licita.barreira@gmail.com



Barreira



OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MSD

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE

 Barreirinha



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

MUNICÍPIO: BARREIRA - CE	ESTADO: CEARÁ
OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	ENC. SOCIAIS (%): 88,68%
	BDI (%): 23,20%

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
1.0	CONJUNTO SANITÁRIO C/ RESERVATÓRIO	UND	30,00	5.557,76	166.717,80
2.0	TANQUE SEPTICO/FILTRO BIOLÓGICO	UND	30,00	2.614,72	78.441,60
3.0	SUMIDOURO	UND	30,00	1.066,69	32.000,70
4.0	PIA DE COZINHA	UND	18,00	1.049,90	18.898,20
5.0	TANQUE DE LAVAR-ROUPAS	UND	19,00	824,90	15.673,10
6.0	PLACA DA OBRA	M²	8,80	260,33	2.290,90

VALOR GLOBAL (R\$) 314.022,30

Antônio Ley Silva Loiola
Engenheiro Civil
CNPJ: 061576349-9

[Signature]

MUNICÍPIO: BARREIRA / CEARÁ					
OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		BDI: 23,20%			
DATA: OUTUBRO / 2018		ENCARGOS SOCIAIS: 88,68%			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DA OBRA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES	TOTAL		
		1 2 3 4 5	TOTAIS % ACUMULADO		
1.0	PLACA DA OBRA	2.290,90 0,00% 0,00%	0,00 0,00% 0,00%	2.290,90 0,42% 0,00%	2.290,90
2.0	CONJUNTO SANITÁRIO COMPLETO COM RESERVATÓRIO, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAERÓBICO, SUMIDOURO, TANQUE DE LAVAR ROUPAS E PIA DE COZINHA.	62.346,28 62.346,28 20,00% 64.637,18 64.637,18 20,58% 20,58%	62.346,28 62.346,28 20,00% 62.346,28 62.346,28 19,85% 40,44%	62.346,28 62.346,28 20,00% 62.346,28 62.346,28 19,85% 80,15%	311.731,40 311.731,40 99,58% 314.022,30 314.022,30 100,00% 314.022,30



Edison Lázaro Soárez Loiola
Engenheiro Civil
CNPJ: 061376349-9

 Barreiro



1.0 CONJUNTO SANITÁRIO C/ RESERVATÓRIO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.



CONJUNTO SANITÁRIO

JUNHO/2018

[Handwritten signature]

X



Sumário

1. Considerações preliminares	3
2. Descrição	3
3. Materiais de construção	3
4. Execução da obra	4
4.1 Lotação da obra	4
4.2 Fundação	4
4.3 Paredes	5
4.4 Pavimentação	15
4.5 Instalações hidrossanitárias	16
4.6 Instalações Elétricas	18
4.7 Cobertura	18
4.8 Esquadrias de ferro	18
4.9 Ventilação	19
4.10 Limpeza	19



1. Considerações preliminares

Este projeto foi desenhado com base na suposição de que existe no local uma fonte de água disponível, com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas alterações de projeto que garantam o funcionamento do conjunto sanitário dentro dos padrões aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde.

2. Descrição

O conjunto sanitário, como toda a obra de construção civil, deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a execução da obra. Caberá à conveniente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a representar legal e tecnicamente a conveniente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orçamento e à execução da obra.

3. Materiais de construção

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela conveniente antes da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela FUNASA.

De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:

- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR 15270-2 e NBR 15270-3
- Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041
- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBR NM67 e NBR 8522
- Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648
- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367
- Bacia sanitária: NBR 15097, NBR 15099, NBR 6452
- Lavatório: NBR 15099, NBR 6452
- Tomeiras: NBR 10281
- Registros: NBR 15704-1, NBR 11306, NBR 10929
- Caixas de descarga: NBR 15491, NBR 12096, NBR 6414, NBR 6452 e NBR 8133
- Telhas de fibrocimento: NBR 7581, NBR 7196 e NBR 9066
- Cimento Portland: NBR 5732

Antonio Ley Silva Loiola
Engenheiro Civil
RNP: 061576349-9



- Agregados para concreto: NBR 7211
- Fáciagua-cimento: NBR 6118
- Placas cerâmicas:
 - NBR13816 Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia
 - NBR13817 Placas cerâmicas para revestimento - Classificação
 - NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios

4. Execução da obra

As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes e de fórmula alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado.

4.1 Locação da obra

O conjunto sanitário deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da melhoria com as demais construções existentes, seja do usuário ou dos seus vizinhos.

4.2 Fundação

A fundação do conjunto deverá ser executada em alvenaria de tijolos maciços ou de pedra, granito ou pedra com resistência similar, conforme a disponibilidade do material na região e construída de forma a garantir a estabilidade da edificação do conjunto. A alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas.

- Largura maior ou igual a 0,30 metros;
- Altura maior ou igual a 0,30 metros;
- O comprimento deverá apoiar todas as paredes do conjunto sanitário.

As cavas para a fundação deverão ser agulhadas com pedra de mão granítica, e apiloadas com maço de no mínimo 8 kg. Sobre a cava apilada deverá ser aplicada uma camada de 5 centímetros de concreto magro e então deverá ser construída a alvenaria de fundação. Recomendamos que os tijolos ou pedras sejam assentados em argamassa de cimento com areia grossa, no traço de 1:6.

A fundação deverá ser disposta e construída de forma a não interferir de nenhuma maneira com a fundação da casa existente ou de seus vizinhos.

Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à impermeabilização, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada das paredes do conjunto.



4.2.1 Alvenaria de Pedras

4.2.1.1 Materiais

As pedras serão de dimensões regulares, de conformidade com a indicação do projeto. Não será admitida a utilização de pedras originadas de rochas em decomposição.

4.2.2.2 Processo Executivo

As alvenarias de pedra serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Os leitos serão executados a martelo. As pedras serão molhadas antes do assentamento, envoividas com argamassa e calçadas à malho de madeira até permanecerem fixas na sua posição. Em seguida, as pedras serão calçadas com lascas de pedra dura, com forma e dimensões adequadas. A alvenaria deverá tomar uma forma maciça, sem vazios ou interstícios. No caso de alvenaria não aparelhada, as camadas deverão ser respatadas horizontalmente. O assentamento das pedras será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou fiscalização. As pedras serão comprimidas até que a argamassa reflua pelos lados e juntas.

4.3 Paredes

4.3.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto deverá ser executada com blocos cerâmicos com dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que quaisquer animais ou vegetais venham a neles se alojarem.

Para a perfeita aderência do emboco, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboco.

Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor.

A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requisitos



minimos

Propriedade	Valor
Dimensão individual	90 x 190 x 190 +/- 3 mm
Resistência individual minima a compressão	>= 2,5 MPa (Paredes) >= 4,0 Mpa (Fundações)
Esquadro, desvio na extremidade do bloco	<= 3 mm
Planeza, flexa	<= 3 mm

As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos e argamassa, problema indesejável sobretudo nas alvenarias aparentes.

A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nívelamento do qual dependerá a qualidade e a facilidade de elevação da alvenaria).

A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nívelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituirem-se em gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados e nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa; o prumo e o vão livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverão ser verificados com todo o cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

Na elevação de paredes relativamente esbeltas, em regiões sujeitas a ventos fortes, é conveniente escorar a parede lateralmente, numa fase em que sua resistência se encontra apenas incipientemente desenvolvida. Na colocação de formas e cimbramentos para a construção de vergas, cintas ou lajes, deve-se evitar o destacamento de blocos recém-assentados, pois tais destacamentos poderão se manifestar posteriormente nas faces das paredes, mesmo nas revestidas.



Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados.

4.3.2 - Vãos em paredes de alvenaria

Na execução das paredes são deixados os vãos de portas e janelas. No caso das portas, os vãos já são destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do peitoril determinado no projeto. Para que isso ocorra devemos considerar o tipo de batente a ser utilizado pois a medida do mesmo deverá ser acrescida ao vão livre da esquadria (Figura 2).

esquadrias de ferro: como o batente é a própria esquadria, os acréscimos serão de 3cm tanto na largura como na altura.




Figura 2 - Vão de alvenaria.

Sobre o vão das portas e sobre e sob os vãos das janelas devem ser construídas vergas. (Figura 3)




Figura 3 - Vergas sobre e sob os vãos.



Quando trabalha sobre o vão, a sua função é evitar as cargas nas esquadrias e quando trabalha sob o vão, tem a finalidade de distribuir as cargas concentradas uniformemente pela alvenaria inferior.

As vergas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao vão no mínimo 30cm ou 1/5 do vão.




Figura 4 - Vergas em alvenaria de tijolo furado para vãos até 1,00m e entre 1,00m e 2,00m.

4.3.3 - Paredes de tijolos

As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos cantos (Figura 5) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 6) e o escantilhão no sentido horizontal (Figura 5).

Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois cantos já levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8






Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.




Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais prática de executarmos a elevação da alvenaria, verificando o nível e o prumo

1º – Colocada a linha, a argamassa é disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7.



Figura 7 - Colocação da argamassa de assentamento

2º - Sobre a argamassa o tijolo é assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com a colher conforme Figura 8.




Figura 8 - Assentamento do tijolo

5º - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9.





Figura 9- Retirada do excesso de argamassa

4.3.4 - Amarração dos tijolos


Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 10)

g
G.S. Góis
Engenheiro Civil
CRP 02/11222-9



AJUSTE CORRENTE (1/3 tijolo)



AJUSTE CORRENTE (um tijolo)

Figura 10 - Ajuste corrente (comum)

4.3.5 - Formação dos cantos de paredes

É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execução do canto da parede




Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum

4.3.6 - Empilhamento de blocos e tijolos maciços

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum empilhar os tijolos da maneira como mostra a Figura 12. São 15 camadas, contendo cada 16 tijolos, resultado 240. Como complemento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrar com água de cal as pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas anteriores.




Figura 12 - Empilhamento do tijolo maciço

4.3.7 - Cortes em blocos cerâmicos e tijolos maciços

O tijolo maciço permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade (Figura 13).




Figura 13 - Corte do tijolo maciço

4.3.8 - Revestimento

Após a instalação das tubulações, as alvenarias de todas as paredes do conjunto deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 2,5 cm de espessura.

4.3.9 – Reservatório

A laje para sustentação do reservatório de polietileno com volume de 500l deve ser executada em volterrana com sub-laje de 4cm em concreto armado fck=13,5Mpa, conforme projeto.

- Paredes internas

As paredes internas do conjunto sanitário deverão ser revestidas, até a altura de



1,80m, em cerâmica esmaltada (20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco.

- Paredes externas

Sobre a camada de emboço será aplicada uma camada de reboco comum de cimento cal e areia fina peneirada, traço 1:2:9, com espessura mínima de 5 mm.

Os furos dos blocos cerâmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.

4.3.9- Pintura

A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 e NBR 13245.

A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente curados para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta.

A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, bolor, efflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil.

Apos o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberão revestimento cerâmico, deverão ser pintadas com tinta à base de cal na cor branca, em duas demãos. Na parte externa, a partir do piso ate 1,45 m de altura, as paredes deverão ser pintadas com tinta PVA na cor azul noturno, em duas demãos, acima desta altura as paredes deverão ser pintadas na cor branca. A porta do conjunto deverá ser pintada interna e externamente com tinta esmalte sintética, na cor azul noturno, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos.

A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos:

- a) Proteção da base ou substrato: a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil;
- b) Proteção do interior da edificação: a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou manchas de umidade no interior da edificação. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao longo da vida útil da pintura;
- c) Resistência aos ataques biológicos: a pintura não deve permitir o crescimento de musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície;
- d) Efeito estético: a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho.

4.3.10 - Revestimento Cerâmico

As paredes internas, até a altura de 1,80m do conjunto sanitario, deverão ser revestidas em cerâmica esmaltada (20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco. A cerâmica deverá apresentar esmalte liso.



vitrificação homogênea, coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade à percussão característica, resistência mecânica adequada ao transporte e instalação, e atender aos requisitos da classe B conforme a norma NBR13817 e NBR13818. Deverão garantir a não proliferação de bolor, fungos ou efflorescências quaisquer.

A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer de suas faces com o auxílio de cortador de cerâmica disponível e facilmente encontrado no mercado.

O material da cerâmica e dos rejantes deverá ser resistente aos produtos químicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos.

Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede sem revestimento quando percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e a parede.

4.4 Pavimentação

4.4.1 Interior do conjunto

Após a instalação dos tubos e conexões para a escoamento do esgoto e água e do aterramento e nivelamento da superfície de terra com auxílio de um maço de 8 kg e uma régua para sarrado, deverá ser executado um contrapiso com espessura de 3,0 cm de argamassa cimento e areia média, traço 1:3. Esta argamassa não deve ser muito mole, e também deverá ser socada com maço de 8 kg e sarracada. Em seguida deverá ser executado o piso em revestimento cerâmico antiderrapante, resultando numa superfície plana com cota de 5,0 cm acima da cota da calçada, com declividade de no mínimo 2% de forma a dirigir as águas servidas para o ralo, conforme o projeto. O piso interno não deverá apresentar fissuras visíveis, manchas, corrimentos, gretamentos, furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura.

A cerâmica do piso deverá apresentar as seguintes características técnicas:

- Classe 4 (PEI 4);
- Resistência às manchas classe 4;
- Absorção de água grupo IIa, AA = 3 a 6%;
- Módulo de resistência à flexão mínima de 18 MPa;
- Facilidade de limpeza com os produtos comerciais disponíveis no mercado.

O material do piso cerâmico e dos rejantes deverá ser resistente aos produtos químicos normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos.

Após a instalação da cerâmica, o piso deverá, quando percutido, apresentar a mesma sonoridade do piso sem revestimento e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e o contrapiso.



4.4.2 Calçada

Deverá ser construída uma calçada em volta do conjunto, conforme o projeto, de forma que após concluída deverá resultar em uma superfície plana com 5 cm de espessura, com juntas de dilatação a cada metro e com cota de no mínimo 15 cm acima do solo. A calçada deverá ter declividade de no mínimo 2%, de forma a afastar as águas pluviais do conjunto. A calçada deverá ser executada com argamassa de cimento e areia média traço 1:3 e não deverá apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura.

4.5 Instalações hidrossanitárias

4.5.1 Instalações hidráulicas

Para a instalação de tubulações **embutidas em paredes de alvenaria**, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, conforme detalhe isométrico de projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas no projeto e não será tolerado um desvio de mais de 2 cm.

Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á:

- Limpar a beira da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com auxílio de lixa apropriada;
- Limpar as superfícies livradas com solução apropriada;
- Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;
- Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

4.5.2 Instalações Sanitárias/Louças e acessórios

As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de braçadeiras ou suportes.

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa seética e



sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel;
- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

As peças sanitárias deverão ser instaladas conforme recomendações dos fabricantes, de modo que fiquem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente.

O lavatório será de louça branca suspenso 29,5 x 39,0 cm ou equivalente, padrão popular. A caixa de descarga será de sobrepor, de plástico, com capacidade de 9 litros, com tubo de descarga, engates flexíveis e bôia. O lavatório e caixa deverão ser firmemente fixados com parafusos e em esquadro perfeito com a parede.

Para a firme fixação da caixa de descarga e do lavatório deverão ser chumbados e amarrados na alvenaria, blocos de madeira de 8 x 8 x 10 cm na alvenaria, com argamassa de cimento e areia lavada traço 1:4, os blocos de madeira deverão ser localizados de forma a que a caixa de descarga e o lavatório possam ser neles firmemente aparafusados.

O vaso sanitário deverá ser de louça branca, padrão popular e deverá ser fixado com parafusos, estar firmemente assentado e nivelado com o piso, de forma que sua remoção só seja possível com utilização de ferramentas.

Os mesmos blocos de madeira deverão ser chumbados no piso para a fixação do vaso sanitário.

Alternativamente, a caixa de descarga, o lavatório e o vaso sanitário poderão ser fixados através de buchas plásticas que se fixarão diretamente na alvenaria. Os blocos de madeira serão então substituídos por blocos cerâmicos grauteados e assentados em posição adequada para a fixação das buchas plásticas.

Será instalado chuveiro elétrico de 6000 W

4.5.3 Caixa de passagem/inspeção

Caixa destinada a permitir a reunião, inspeção e desobstrução de canalizações nas instalações sanitárias domiciliares.

A caixa deve ser construída conforme o projeto. As paredes da caixa serão em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de meia vez, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm. Internamente, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia média, no traço de 1:3 e terão as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço de 1:5, com aditivo impermeabilizante.

O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de concreto simples ($f_{ck}=13,5 \text{ MPa}$) e terá enchimento com declividade no sentido da tubulação esfluente. O interior da caixa será preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das águas servidas para o tanque septicó, de modo que nunca acumule dejetos ou águas servidas em seu interior.

A tampa será em concreto armado $f_{ck}=13,5 \text{ MPa}$ com dimensões e ferragens



conforme projeto.

4.6 Instalações Elétricas

Deverão ser instalados os eletrodutos e as caixas de passagem, fiação, disjuntores, bocal, lampada, interruptor, tomada e aterramento, visando a instalação do chuveiro elétrico e da iluminação interna do conjunto sanitário. A instalação será executada conforme projeto, com materiais normatizados, com mão de obra especializada, obedecendo aos padrões da boa técnica:

- Eletrodutos: serão do tipo PVC flexível corrugado.
Fios e cabos: serão de condutor de cobre e isolamento antichama, nas dimensões especificadas em projeto.
- Tomadas e interruptores: serão do tipo embutido na parede, adequados para amperagem mínima de 10 A, 250 V.

Os testes das instalações elétricas deverão ser efetuados pelo engenheiro executor e engenheiro fiscal da obra.

4.7 Cobertura

Poderão ser empregadas telhas de fibrocimento (**sem amianto**), de boa qualidade com dimensões de 2,13 x 1,19 m e espessura de 6 mm. As telhas deverão ser instaladas com uma declividade de 15 graus e firmemente fixadas através de parafusos com vedantes apropriados, sobre vigotas de 7,5 x 7,5 cm, respeitando as dimensões dispostas no projeto.

Na cobertura as telhas onduladas devem ser apoiadas sobre estruturas de madeira. A norma NB-94 prescreve que as chapas deverão ser fixadas com ganchos de seção retangular, parafusos ou ganchos com rosca.

Os ganchos com rosca são utilizados para a fixação de telhas em estruturas metálicas ou de concreto, e os parafusos com rosca soberba, em estruturas de madeira. Os parafusos são colocados na crista (parte mais alta da ondulação), para evitar possível penetração de água pelo furo na telha, o numero de acessórios de fixação a serem colocados em cada telha ondulada, bem como a sua posição, irá depender basicamente do esforço solicitante.

4.8 Esquadrias de ferro

4.8.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e



parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).

Os perfilados deverão guardar perfeito esquadro. Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidas a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a não deformação e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

4.8.2 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contra marcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

4.9 Ventilação

Para a ventilação do conjunto sanitário serão instalados dois elementos vazados de concreto ou cerâmica, tipo cobogó, nas dimensões 50 x 50 x 7 cm, conforme o projeto.



4.10 Limpeza

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e nem com resíduos de pintura. As cavas que porventura forem executadas deverão ser completamente fechadas.

[Handwritten signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



MUNICÍPIO: GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COM RESERVATÓRIO E CAIXAS DE PASSAGEM
FONTE: SINAPIABR 2016

ESTADO: CE

ENC. SOCIAIS (%):	88,68
BDI (%):	23,20%

Quantidade 30

ITEM	Cod. Sinapi ou composiçã o de custo	DESCRICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
1.0		CONJUNTO SANITÁRIO				25,83
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	87000	Raspagem e limpeza do terreno e locação simples da construção sem gabinete de madeira	M²	10,50	2,46	25,83
1.2		FUNDAÇÃO				211,83
1.2.1	93253	Escavação manual de valas em terra com piso, prof. ate 1 metro	M³	0,58	51,45	29,64
1.2.2	94057	Regulanezão do fundo das valas	M³	1,92	4,11	7,83
1.2.3	80003	Reaterro manual das valas de fundação	M³	1,50	2,17	3,25
1.2.4	80011	Alvenaria de fundação com tijolos comuns, espessura = 20 cm	M³	1,92	89,08	171,04
1.3		PAVIMENTAÇÃO				287,81
1.3.1	80005	Piso de concreto com argamassa não estrutural de cimento, areia média e brita 1 no traço 1:3:6, espessura - 3 cm	M²	2,04	16,29	33,23
1.3.2	80007	Piso em cerâmica esmaltada 70x30 Pct 4 padrão popular	M²	2,04	15,73	32,09
1.3.3	80005	Calçada de alvenaria com concreto não estrutural de cimento, areia e brita nº 1, no traço 1:3:6, espessura = 7 cm	M²	4,20	16,29	68,41
1.3.4	80002	Laje pré moldada treliçada (lajotas+vigotas) para terra , unidirecional sobrecarga 200kg/m², vão ate 6,00m.	M²	3,00	51,36	154,08
1.4		ALVENARIAS DE VEDAÇÃO				589,60
1.4.1	80045	Aquisição e instalação de elemento vedado em concreto, nas dimensões de 0,50 x 0,50 m, conforme projeto	UN	1,00	42,44	42,44
1.4.2	80016	Alvenaria de vedação para as paredes do abrigo, com blocos cerâmicos 10x20x20 assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:5, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 9 cm.	M²	20,48	14,24	291,55
1.4.3	80009	Caixa de passagem (elétrica) e instalação sanitária em alvenaria (60x60x60cm) de 1/2 vez tijolo, lastro de brita e tampa de concreto	UN	2,00	127,75	255,50
1.5		REVESTIMENTOS DE PAREDES				939,11
1.5.1	80013	Chapisco sobre paredes internas e externas empregando argamassa de cimento e areia média sem penear na traço de 1:3, espessura = 3 mm.	M²	38,48	2,07	79,48
1.5.2	80016	Embeço para as paredes internas e externas empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média sem penear, na traço de 1:2:11, espessura = 1 cm.	M²	38,48	9,46	364,08
1.5.3	80017	Reboco das paredes internas do abrigo, empregando argamassa de cimento e areia fina, no traço de 1:3, com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm.	M²	13,34	11,18	149,15
1.5.4	93393	Revestimento cerâmico padrão popular Pct 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntaço com o elemento branco	M²	10,44	33,18	346,40
1.6		PINTURAS				262,27
1.6.1	98487	Pintura das paredes com tinta PVA em duas camadas.	M²	28,04	7,52	213,66



ESTADO DO CEARÁ
 GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA - CE
 CONJUNTO SANITÁRIO COM RESERVATÓRIO
 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Município	Barreira - Ceará				out/18
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Encargos					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVENTE	H	0,3	8,20	2,46
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					

Município	Barreira - Ceará				out/18
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Encargos					
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
6111	SERVENTE	H	0,2647	8,20	2,17
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					



2/3

Encargos	Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 4,0x10x20 cm, assentados com argamassa espessura das junta 17 mm.							
Item	Descrição							
80008	Preparo do argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2,9							
7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM							
	Sub-total dos materiais							
	Mão de obra							
4750	PEDEIREIRÓ	M³	0,057	248,53	14,17			
6111	SERVENTÉ	M³	0,159	280,00	44,52			
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais							
	Custo Total							
		M³	0	248,53				
80008	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2,9							
	Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar, no traço 1:2,9							
Encargos								
Item	Descrição							
1379	CIMENTO PORTLAND CÓMUM CP 1:3:2	KG	162	0,46	74,52			
1106	CAL HIDRATADA, D11A, QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	162	0,64	103,68			
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,216	38,00	46,21			
	Sub-total dos materiais							
	Mão de obra							
6111	SERVENTÉ	M³	2,9417	8,20	24,17			
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais							
	Custo Total							
		M³	0	248,53				
Encargos	Execução de lastro de concreto não estrutural, espessura 3 cm							
Item	Descrição							
93458	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. até 1 metro	M³	0,29	51,46	15,13			
80010	Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, esp = 9 cm	M²	1,200	14,16	16,99			
80013	Chapisco	M²	0,960	1,99	1,91			
80017	Reboco com impermeabilizante	M²	0,960	13,01	12,49			
80033	Tampa de concreto armado	M²	0,360	0,36	0,13			



24

80004	Preparo de concreto não estrutural para lastrão de piso	M³	0,160	183,97	194,93
	Sub-total dos materiais				76,08
	Mão de obra	H	2,5	12,47	31,18
4730	PEDREIRO	H	2,5	8,20	20,50
6111	SERVENTE				51,68
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				127,75
	Custo Total				

80004	Execução de lastrão de concreto não estrutural, espessura 3 cm	M³	0,040	194,97	194,97
	Sub-total dos materiais				7,80
	Mão de obra	H	0,2941	12,47	31,18
4730	PEDREIRO	H	0,5382	8,20	20,50
6111	SERVENTE				51,68
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				84,49
	Custo Total				16,29

80004	Preparo de concreto não estrutural para lastrão de piso	M³			194,92
Encargos	Preparo de concreto não estrutural sem betoneira, para lastrão de piso				
	Sub-total dos materiais				
Item	Descrição	Materiais			
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	220	0,46	101,20
370	AREIA MÉDIA - PÓSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,677	38,00	25,71
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,263	50,00	13,15
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,615	50,00	30,75
	Sub-total dos materiais				170,81
	Mão de obra	H	2,9412	8,20	24,12
6111	SERVENTE				24,12
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				194,92
	Custo Total				



80004	Preparo de concreto não estrutural para lastrão de piso	M³	0,040	194,97	194,97
	Sub-total dos materiais				7,80
	Mão de obra	H	2,5	12,47	31,18
4730	PEDREIRO	H	2,5	8,20	20,50
6111	SERVENTE				51,68
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				127,75
	Custo Total				

Encargos Execução da laje de concreto do (orri) Walter Rani

Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
3/4)	Laje pré-moldada trifícada (lajes+vigotas) para forro, unidirecional sobrecarga 200kg/m ²	M ²	1,000	39,20	39,20
4750	PEDREIRO	H	0,5882	12,47	7,34
6111	SERVENTE	H	0,5882	8,20	4,82
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				12,16
	Custo Total				51,36

Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
80005	Preparo de argamassa cimento e areia 1:4	M ³	0,015	238,23	3,57
	Sub-total dos materiais				
	Mão de obra				
4750	PEDREIRO	H	0,5882	12,47	7,34
6111	SERVENTE	H	0,5882	8,20	4,82
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				12,16
	Custo Total				15,73
80006	Preparo de argamassa cimento e areia 1:4	M ³			238,23
Encargos	Preparo de argamassa de cimento e areia sem penetrar no traço de 1:4				
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CPI 32	KG	365	0,46	167,90
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SFM FRETE)	M3	1,216	38,00	46,21
	Sub-total dos materiais				214,11
	Mão de obra				
6111	SERVENTE	H	2,9412	8,20	24,12



88

	Sub total da mão de obra com encargos sociais		24,12
	Custo Total		238,23

	Aquisição e instalação de elemento vazado	
Encargos		
665	ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 70 M	
80006	Preparo de argamassa cimento e areia 1:4	
	Sub-total dos materiais	21,77
	Mão de obra	
4750	PEDREIRO	H
6111	SERVENTE	H
	Sub total da mão de obra com encargos sociais	20,67
	Custo Total	42,44

	Avenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, dimensões 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm,	
Encargos		
80008	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2,9	
7269	TUOLO CERÂMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19 CM	
	Sub-total dos materiais	9,99
	Mão de obra	
4750	PEDREIRO	H
6111	SERVENTE	H
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais	4,26
	Custo Total	14,24

	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2,9	
Encargos		
80008	Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penear, no traço 1:2,9	
	Sub-total dos materiais	248,53
	Mão de obra	
4750	PEDREIRO	M ³
6111	SERVENTE	M ³
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais	1,69
	Custo Total	248,53

Item Descrição

Total

Unitário

Quant.

Unid.



2917

Materiais							
1379	CIMENTO PORTLAND C100UM CP 1-32		KG	162	0,06		74,52
1106	CAL HIDRÁTADA, D. 1A, QUALIDADE, PARA ARGAMASSA		KG	162	0,04		103,68
370	AREIA MÍDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)		M3	1,816	38,00		46,21
	Sub-total dos materiais						224,41
	Mão de obra		H	2,9412	8,70		24,12
6111	SERVENTE						24,12
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais						248,53
	Custo Total						

Materiais							
Item	Descrição		Unid	Quant.	Unitário	Total	
80012	Preparo de argamassa cimento e areia 1:3	Sub-total dos materiais	M ³	0,003	283,22	0,85	
4750	PEDRERIA		H	0,0588	12,47	0,73	
6111	SERVENTE		H	0,0588	8,20	0,48	
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1,22	
	Custo Total					2,07	
80012	Preparo de argamassa cimento e areia 1:3	Materiais	M ³			283,22	
Encargos	Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no traço de 1:3						
Item	Descrição		Unid	Quant.	Unitário	Total	
1379	CIMENTO PORTLAND C100UM CP 1-32	Materiais	KG	486	0,46	223,56	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)		M3	0,935	38,00	35,55	
	Sub-total dos materiais					259,11	
	Mão de obra		H	2,9412	8,70	24,12	
6111	SERVENTE					24,12	
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais					283,22	
	Custo Total						



BB

Encargos	Limonete para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratado e areia média no processo seco (penetra), no traço 1:2:1, espessura 10,00m						
Item	Descrição						
30014	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:11	M³	0,010	216,63	2,17		
	Sub-total dos materiais						
	Mão de obra						
4750	PEDREIRO	H	0,3529	12,47	4,40		
6111	SERVENTE	H	0,3529	3,20	2,89		
	Sub total da mão de obra com encargos sociais						
	Custo Total						
30014	Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:11	M³			216,63		
Encargos	Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar, no traço 1:2:11						
Item	Descrição						
	Materiais						
1379	CIMENTO PORTLAND CÓMUM CP 1:32	KG	133	0,46	61,18		
1106	CAL HIDRATADA DE 1A QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	133	0,64	85,12		
3700	AREIA MÉDIA - POSTO FAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	1,216	38,00	46,21		
	Sub-total dos materiais						
	Mão de obra						
6111	SERVENTE	H	2,9417	8,20	24,12		
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais						
	Custo Total						
80015	Reboco para paredes internas com acabamento liso, lustrado e cilindrado, empregando argamassa de cimento e areia média ou fina, no traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, espessura 3 mm	M³	0,003	484,56	1,45		
	Sub-total dos materiais						
	Mão de obra						
4750	PEDREIRO	H	0,4706	12,47	5,87		
6111	SERVENTE	H	0,4706	8,20	3,86		



219

	Sub-total da mão de obra com encargos sociais			9,73
	Custo Total			11,18

80015 **Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5**
Encargos Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e penetrada, no traço de 1:1,5, com aditivo impermeabilizante

Item	Descrição	Materiais				Total
		Unid	Quant.	Unitário		
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32	KG	753	0,46	346,38	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,725	0,64	0,46	
7325	IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA	KG	20,000	5,68	113,60	
	Sub-total dos materiais				460,44	
	Mão de obra	H	2,941,2	8,20	24,12	
6111	SERVENTE				24,12	
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				484,56	
	Custo Total					

80016 **Porta calbro ondulado**
Encargos Porta calbro serrado sobre a parede e amarrá-lo com arame galvanizado chumbado na alvenaria

Item	Descrição	Materiais				Total
		Unid	Quant.	Unitário		
4433	PEÇA DE ADEIRA DE LEITA QUALIDADE 7,5 X 7,5 CM NAO APARElhADA	M	0,174	11,25	1,96	
333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M	KG	0,020	0,40	0,21	
	Sub-total dos materiais				2,17	
	Mão de obra	H	0,5294	8,20	4,34	
6111	SERVENTE				4,34	
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				4,34	
	Custo Total				6,51	

Item	Descrição	Materiais				Total
		Unid	Quant.	Unitário		
	80017	Porta calbro ondulado				
Encargos	Cobertura com telha de fibrocimento perfil ondulado, espessura: 5,6 ou 8 mm, dimensões: altura 51 mm, largura útil 110 cm, com inclinação de 15' (2,7%)					
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais				4,34	
	Custo Total				6,51	



24
10/03/2014
10:54:00

Materiais						
7194	FEITA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM X 24 X 1,0M	M2	0,67	70,41	47,26	
1290	PARAFUSO ZINCADO ROSA SOBURBA /16" X 110MM P/ FEITA FIBROCIMENTO	UN	2,013	0,92	1,85	
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5 / 6" P/ FEITA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA) MÉTALICA 1 UN	CJ	2,013	0,17	0,34	
						49,45
	Sub-total dos materiais					
	Mão de obra					
4750	PEDREIRO	H	0,1294	12,47	1,61	
6111	SERVENTE	H	0,1794	8,20	1,06	
						2,67
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
	Custo Total					52,12

Materiais						
1917	COLOCAÇÃO E ACHALAMENTO DE PORTAS DE FERRO TIPO CAIXILHO COM UMA OU DUAS VOLVAS	UN				
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP 32	KG	2,03	0,46	0,93	
1106	CAL HIDRATADA DE LA. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	0,64	0,31	
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAÍZIDA / FORNECIDOR (SEM FRETE)	M3	0,0077	38,00	0,27	
						521,51
	Sub-total dos materiais					
	Mão de obra					
4750	PEDREIRO	H	1,7647	12,47	22,01	
6111	SERVENTE	H	1,7647	8,20	14,47	
						36,48
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
	Custo Total					557,99

Materiais						
9868	TUBO PVC SOLDAVEL B-B-892 P/ÁGUA FRIA PREDIAL DN 25	M	3,880	2,86	11,10	
122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,0004	35,95	0,01	



22

7003	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 10000ML		UN	0,0002	31,22	0,01
8001	Abertura de rasgos em alvenaria		M	6,670	1,94	12,84
80012	Enchimento de rasgos em alvenaria		M	6,2670	1,63	10,79
9875	TUBO PVC SOUDAVEL 18x2 P/ÁGUA FRIA/PREDIAL DN 50		M	2,740	11,07	30,33
Sub-total dos materiais					65,08	
Mão de obra						
2696	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO		H	0,0529	12,47	0,66
6111	SERVENTE		H	0,0529	8,20	0,43
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1,09	
Custo Total			M		66,17	
Materiais						
80021	Abertura de rasgos em alvenaria		Unid	Quant.	Unitário	Total
Encargos	Abertura de rasgos em alvenaria para a passagem de tubulações de diâmetro 15 a 25 mm				1,94	
Sub-total dos materiais					0,00	
Mão de obra						
2696	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO		H	0,0588	12,47	0,73
6111	SERVENTE		H	0,1471	8,20	1,21
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1,94	
Custo Total			M		1,94	
Materiais						
80022	Enchimento de rasgos em alvenaria		Unid	Quant.	Unitário	Total
Encargos	Enchimento de rasgos em alvenaria para tubulações diâmetro 15 a 25				1,63	
Sub-total dos materiais					0,05	
Mão de obra						
4750	PEDREIRO		H	0,0882	12,47	1,10
6111	SERVENTE		H	0,0588	8,20	0,48
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					1,58	
Custo Total			M		1,63	



222

Encargos		Assentamento de conexões soldáveis de PVC, marrom			
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
3529	JOELHO PVC SOLD 90G P/ÁGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	3,000	0,65	1,95
7139	TE PVC SOLD 90G P/ÁGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	2,000	1,08	2,16
3497	JOELHO REDUÇÃO 90 PVC ROSA P/ E BUCHA DE LATAO 3/4" X 1/2"	UN	3,000	1,84	35,52
3874	LUVIA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL / ROSCA C/ BUCHA LATAO 25MM X 1/2"	UN	2,000	4,05	8,10
99	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'ÁGUA 50MM X 1 1/2"	UN	1,000	26,14	26,14
111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1 1/4"	UN	2,000	5,68	11,36
86	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'ÁGUA 40MM X 1 1/4"	UN	1,000	18,68	18,68
11753	REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400	UN	1,000	22,16	22,16
6017	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO REF 1502 B	UN	1,000	59,43	59,43
7142	TE PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50MM	UN	1,000	7,88	7,88
7129	TE REDUÇÃO PVC SOLD 90G P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 2 1/2 MM	UN	1,000	7,62	7,62
4211	NIPPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4"	UN	1,000	0,80	0,80
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	1,000	0,70	0,70
Sub-total dos materiais					
Mão de obra					
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	2,0588	12,47	25,67
6111	SERVENTE	H	2,0588	8,20	16,88
Sub-total da mão de obra com encargos sociais					
Custo Total					
245,06					



Encargos		Instalação da tubulação de esgoto, inclusive conexões, do abrigo do conjunto sanitário			
Item	Descrição	Unid	Quant.	Unitário	Total
Materiais					
9835	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 - NBR 5688	M	6,600	2,52	16,63
9838	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 - NBR 5688	M	1,920	0,32	8,29
9836	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688	M	0,450	6,65	2,99
3517	JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	4,000	1,30	5,20
1932	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	0,000	0,96	0,00

1966	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIÁTIC DN 100MM	UN	1,000	1.276	1.276
20083	SOLUÇAO IMPADORA FRASCO PLASTICO G/ 1000CM ³	UN	0,020	31,22	0,62
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DIAMETRAL BORRACHA (POTH) 1000G	UN	0,046	13,16	0,61
122	ADESIVO PVC FRASCO E/ 850G	UN	0,030	35,95	1,08
296	ANEL BORRACHA/P TUBO ESGOTO PREDIÁTIC EB 608 DN 100MM	UN	3,000	0,96	2,88
301	ANEL BORRACHA/P TUBO ESGOTO PREDIÁTIC FB 608 DN 100MM	UN	1,000	1,70	1,70
5103	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,000	9,44	9,44
11733	PROLONGAMENTO PVC EB-608 P/ LX SIFONADA 100MMX10CM	UN	1,000	1,59	1,59
38037	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESGO EB DN 100	M	0,150	16,25	2,44
38034	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESGO EB DN 250	M	0,150	92,51	13,88
Sub-total dos materiais				80,11	
Mão de obra					
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,9412	12,47	36,68
6111	SERVIMENTO	H	2,9412	8,20	24,12
Sub-total da mão de obra com encargos sociais				60,79	
Custo Total				140,91	

Item	Descrição	Materiais	Unid	Quant.	Unitário	Total
Encargos	Instalação elétrica de caixa de passagem e eletrodoms, serraria					
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	H	1	1	12,47	12,47
Sub-total dos materiais					207,51	
Mão de obra						
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	H	1	1	12,47	12,47



4

6111	SERVENTI						

Sub-total da mão de obra com encargos sociais

Custo Total

18,87

236,38

Encargos							
Item	Descrição						
10420	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POFIJAR			UN	1,000	109,50	109,50
6110	BOCA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1 1/2" [40MM]			UN	1,000	7,25	7,25
4350	BUCHA NYLON 5,8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES	4,8 X		UN	2,000	0,25	0,50
	Sub-total dos materiais					112,25	
	Mão de obra						
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO			H	0,5882	12,47	7,34
6111	SERVENTE			H	0,5882	8,20	4,82
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais					12,16	
	Custo Total					124,41	

Encargos							
Item	Descrição						
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV PADRAO POPULAR			UN	1,000	71,46	71,46
7603	TORNEIRA METAL AMARILLO 1 1/2" OU 3/4" CURTA REFF 1120 P/ TANQUE			UN	1,000	11,93	11,93
84	ADAPTADOR PVC P/ VALVULA PIA OU LAVATORIO 40MM X 1"			UN	1,000	1,22	1,22
6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM HO C/ LADRÃO P/ LAVATORIO			UN	1,000	3,01	3,01
3148	FITA VEDA ROSCA EM TROLOS 18MMX50M			UN	0,017	8,29	0,14
4350	BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES	4,8 X		UN	2,000	0,25	0,50
9835	TUBO PVC SERIE NORAL ESGOTO PREDIAL DN 40 NBR 5688			M	0,900	2,52	2,27
	Sub-total dos materiais					90,53	
	Mão de obra						
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO			H	0,5882	12,47	7,34
6111	SERVENTE			H	0,5882	8,20	4,82
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais					12,16	
	Custo Total					102,69	



Encargos		Instalação do reservatório de fibrocimento, capacidade 250 a 1000 l					
Item	Descrição						
34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO REDONDA C/ TAMPA 500L						
	Sub-total dos materiais						
	Mão de obra						
2696	ENCLANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1.7647	12,47	22,01		
6111	SERVENTE	H	4,76	8,20	14,43		
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais						
	Custo Total						

Encargos		Instalação do reservatório de fibrocimento, capacidade 250 a 1000 l					
Item	Descrição						
	Materiais						
1030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGRATE FLEXIVEL, BOI	UN	1,000	25,90	25,90		
11950	BUCHA NYLON 5,6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	UN	2,000	0,20	0,40		
6141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	UN	1,000	2,93	2,93		
	Sub-total dos materiais						
	Mão de obra						
2696	ENCLANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,8824	12,47	11,00		
6111	SERVENTE	H	0,8824	8,20	7,24		
	Sub-total da mão de obra com encargos sociais						
	Custo Total						



26/06/2014



Barreira



MUNICÍPIO:	BARREIRA - CE	ENC. SOCIAIS - SINAPI:	88,68%
OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO COM RESERVATORIO		
FONTE:	TAB SINAPI ABRIL/2018 Acórdão 2622/2013 TCU (CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS)		

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD.	DESCRICAÇÃO	Quartil 1 (%)	Quartil Médio (%)	Quartil 2 (%)	Adonado (%)
	Despesas Indiretas				
AC	Administração central	3,00	4,00	5,50	3,98
DF	Despesas financeiras	0,59	1,23	1,39	1,23
R	Riscos	0,97	1,00	1,27	1,00
TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS					6,21

	Benefício	0,80	0,80	1,00	0,80
S + G	Garantia seguros				
L	Lucro	6,16	7,40	8,96	7,40
TOTAL DE BENEFICIOS					8,20

I	Impostos				
I1	PIS				0,65
I2	COFINS				3,00
I3	ISS				3,00
I4	CPRB (2,50%. Apenas quando tiver desoneração INSS)				
	TOTAL DOS IMPOSTOS				
					6,65

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	23,20
--	-------

$$\text{BDI} = \frac{(1 - AC - S - R - G) \cdot DF \cdot (1 + L)}{(1 + I)}$$

Antonio Lely Silva Leitola
 Engenheiro Civil
 CNPQ: 061576349-9



Barreira



MUNICÍPIO: BARREIRA CE
 OBRA: CONJUNTO SANITÁRIO COM RESERVATÓRIO
 FONTE: TAB. SINAPI ABRIL/2018

CEARA - VIGÊNCIA APARTIR DE 08/2017

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Satárla Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONDI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Recesso Semanal Remunerado	17,87	Não incide
B2	Feriados	3,71	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,70%
B4	13º Salário	10,97	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,61%	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	47,33	18,29
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
C	Total	16,01	12,17
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,59	0,45
D	Total	8,54	3,52
TOTAL(A+B+C+D)		88,68	50,78

Antonio Ley Silva Lotola
 Engenheiro Civil
 CRM: 061576349-9